

対策箇所図

芽室町全体図



1～4：芽室小・中学校
5～7：芽室西小・中学校



②芽室小・中学校区

★交通指導員



【芽室小④、芽室中①】

- ・ねずみトンネルへ入る通りで、車道を歩く小中学生が多く、危険である。
- ・トンネル内は自転車を降りて、押すことになっているが、その付近では、小学生の飛び出しあり衝突する危険がある。

③芽室小・中学校区

★ 交通指導員



芽室小学校

【芽室小⑤】

- ・車同士の事故が多いため、歩行時注意が必要。



【芽室小⑥】

- ・横断歩道が長いため渡る時注意が必要。

芽室町健康プラザ

④芽室小・中学校区

★交通指導員



【芽室小⑦】
・交差点交通量が多い。渡る際に注意が必要。

【芽室小⑧】
・林や川が近く、車からの死角になりやすい。歩行注意。

⑤芽室小・中学校区

★ 交通指導員

芽室公園



【芽室小⑨】

・信号のない横断歩道があり、朝、児童が待ち合わせをしていて渡ることがある。
また冬において、ドライバーは雪山で児童の姿を目にしにくい。児童が横断歩道を渡ろうと待っていても停止する車は少なく、横断するのに注意が必要。



芽室小学校

【芽室小⑩】

・横断歩道がないため、渡る際に注意が必要。



⑥芽室西小・中学校区

★ 交通指導員



【芽室西小②】

- ・南側（教員住宅側）の歩道から北側（芽室公園側）の歩道に渡る際、横断歩道がないため危険である。



王国 室町



【芽室西小③】

- ・横断歩道まで間隔があり、歩道がないところで対面に渡ることがある。
- ・大型車両の交通が多い交差点であるが、ガードレールがない一角があり危険である。

【芽室西小④】

- ・南北に信号機および横断歩道が設置されているが、東西にかけて、横断歩道が設置されていないため、児童が渡る際に危険である。

【芽室西小⑤】

- ・南側の歩道から北側（芽室公園側）の歩道に渡る際、横断歩道がないため危険である。

⑦芽室西小・中学校区



【芽室西中②】
・交通量が多く、交通事故の危険がある。

芽室西中学校



【芽室西中①】
・歩道が狭く、大型トラック等がスピードを出し通過する。

⑧上美生小・中学校区



上美生中学校



上美生郵便局

KAMIBI(ヤマザキ
Yシヨップ)

NTT上美生ビル

十勝芽室
カントリーブラン

小山自動車整備工場

55

上美生小学校

【上美生小・上美生中②】
・歩道は設置されているが、大型車
がスピードを出して走行している。



【上美生小・上美生中①】
・歩道は設置されているが、大型車
がスピードを出して走行している。