


対策箇所図 (R7追加分)



対策箇所図 (R7追加分)



芽小 ⑪東3条南3丁目交差点（学校南西角）



登下校時の児童の使用度が非常に高く、冬季に雪山があり南北に渡る際に車が見えにくく危険



芽小 ⑫東2条南4丁目付近交差点（中美生芽室線交差点）



見通しが悪く子どもが目視しづらい



上小中 ①上美生4線（道道清水大樹線）



・歩道があるが、ひび割れがひどく草も伸びることから、通行しにくい

