

12月1日からの風害の発生状況

■農村地域

No.	現場	状況
1	上美生中学校前道路	倒木
2	伏美雄馬別線(14線~17線) 日野テストコース敷地内	倒木(北電線へ傾倒)
3	伏美15線(23号~24号)	倒木
4	伏美15線(道道清水大樹線~22号)	倒木
5	上美生4線(18号~道道清水大樹線)	電柱が傾倒
6	雄馬別11線26号から南側	倒木
7	伏古11号線(7線~8線)	倒木
8	渋山9線46番地付近(渋山高台線)	電話柱倒伏
9	渋山川沿線(旧渋山林業センター付近)	倒木(電線もたれ)
10	美生7線(道道清水大樹線から南側方向)	倒木(防風林)
11	渋山8線56番地付近(中渋山線)	倒木(電線垂れてる)
12	雄馬別福祉館付近	倒木
13	雄馬別12線27号	倒木
14	上芽室南3線(芽室御影線 上芽室橋西側付近)	倒木
15	坂の上10線8号西側(ラーメン屋付近)	かかり木 (電線に引っかかっている)
16	上美生8線(新美生八幡神社)	倒木

■市街地

No.	現場	状況
1	西11条7丁目1番地	電柱折れ曲がり(共架柱) 外灯毀損